

**Instrucción de Trabajo**

**Identificación de pinturas en Frost**

**PRI-0023**

|                      |                                |                        |                          |
|----------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Fecha de Alta        | <b>28/may/2024 15:58</b>       | Revisión               | <b>3</b>                 |
| Fecha de Elaboración | <b>17/may/2024 11:04</b>       | Frecuencia de Revisión | <b>12 Meses</b>          |
|                      |                                | Vigencia del Documento | <b>28/may/2025 15:58</b> |
| Emisor               | <b>Raymundo Rodriguez Ruiz</b> |                        |                          |
| Puesto               | <b>Supervisor de Ajustes</b>   |                        |                          |

**Firmas**

| <b>Paso</b>                         | <b>Participante</b>       | <b>Puesto</b>                   | <b>Fecha</b>      |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Jefe Directo y Personal Relacionado | Gerardo Lopez             | Gerente de Producción           | 28/may/2024 09:21 |
| Coordinadora de capacitación        | Arantxa Flores Mendez     | Coordinador (a) de Capacitación | 28/may/2024 15:56 |
| Coordinador SGI                     | Rigoberto Perez Hernandez | Coordinador (a) del SGI         | 28/may/2024 15:58 |

**1. OBJETIVO:**

Definir como se realiza la Identificación de pinturas en IPM División Botellas.

**2. DEFINICIONES:**

**IPM:** Inoac Polytec de México

**EPP:** Equipo de Protección Personal

**3. RESPONSABILIDADES:**

- Es responsabilidad del Pintor realizar las operaciones necesarias de manera segura y correcta, para asegurar la identificación de pinturas.
- Es responsabilidad del Departamento de seguridad llenar las etiquetas de seguridad conforme a lo establecido en sus hojas de seguridad MSDS mismas que serán entregadas a producción para su uso.
- Es responsabilidad del Supervisor de Ajustadores verificar que el pintor realice la identificación de pinturas de forma correcta.

**4. INSTRUCCIÓN DE TRABAJO:**

4.1 El pintor debe verificar que la cubeta a identificar tenga 2 bolsas para la colocación de etiquetas y además que estas no tengan otro tipo de papeles pegados o materiales extraños en la superficie de la cubeta.

De lo contrario deberá pedir al Supervisor de Ajustadores bolsas nuevas y estas las debe pegar en un lugar visible de la cubeta.



4.2 El pintor llena el registro **PRR-0028** para la identificación de pinturas, asegurando que el contenido de la cubeta corresponda a lo descrito en la etiqueta de identificación. Y la coloca en una de las bolsas.

| Innovation & Action<br><b>INOAC</b> |   | IDENTIFICACIÓN DE PINTURAS DE FROST |                      |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------|
| No. Parte de pintura:               | _____   | Cantidad:                           | _____                |
| Thinner/Catalizador:                | _____   | Cantidad:                           | _____                |
| Aditivo:                            | _____   | Cantidad:                           | _____                |
| Cantidad total:                     | <input type="text"/> Galones                            | Pintura Virgen                      | <input type="text"/> |
|                                     |   | Pintura Preparada OK                | <input type="text"/> |
|                                     |   | Pintura Preparada NG                | <input type="text"/> |
| # SO:                               | _____   | # WO:                               | _____                |
|                                     |   | # LOTE:                             | _____                |
| Fecha en que Comenzó la Orden       | _____   |                                     |                      |
| Fecha en que Terminó la Orden       | _____   |                                     |                      |
| Nombre de quien revisó              | _____   |                                     |                      |
| Notas:                              | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |                                     |                      |

## INSTRUCCIÓN DE TRABAJO SGI:

Clave:

PRI-0023

Revisión:

3

4.3 El pintor debe colocar la etiqueta de SGA correspondiente a la pintura, esta es proporcionada en almacén de refacciones y por el departamento de seguridad luego el pintor procede a dejar la cubeta en el lugar que corresponde.

|  |  |   |
|--|--|---|
| Nombre del producto<br>985-LV-1159-G11   | Nº. De Id. de muestra<br>985-LV-1159-G11 | <b>ADVERTENCIA</b>  |
|   |  |   |
| <p><b>H315+H320</b> Provoca irritación cutánea y ocular.<br/> <b>H335</b> Puede irritar las vías respiratorias.<br/> <b>H411</b> Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos</p> <p><b>P305+P351</b> En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos.<br/> <b>P303+P363</b> En caso de contacto con la piel (o el pelo): Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.<br/> <b>P301+P310</b> En caso de ingestión, llamar inmediatamente a un centro de toxicología o médico /...<br/> <b>P210</b> Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar.<br/> <b>P403+P233</b> Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.</p> |  |   |
| EPP:    |  | <p>A. M. HANIP Y CA. COMBI<br/>         BUCEO Decorativen<br/>         Lonsbacher Str. 28, D-85817 Eggenstein<br/>         Tel. ++49 91 938 301 0</p> |

Si la pintura contenida en la cubeta cambia por algún motivo, el pintor debe cambiar las etiquetas de SGA de seguridad conforme a la pintura que se va a contener en la cubeta.

Posteriormente se le dará disposición según **PRI-0004**.

El pintor debe de seguir esta instrucción de trabajo tomando en cuenta **GMAI-0002, GMAI-0003, GMAI-0005**.

### 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

PRR-0028 Identificación de pinturas de frost

PRI-0004 Preparación de pintura en frost

GMAI-0002 Manejo interno de residuos peligrosos

GMAI-0003 Control de Derrames

GMAI-0005 Transporte, manejo y almacenamiento de materiales peligrosos

PRP-0002 Proceso de producción decorado