

PLAN DE REACCIÓN:

NOTIFIQUE al personal involucrado para la solución de problemas. Incluya al Supervisor o Coordinador de Producción, y a cualquier otro colaborador que sea necesario.

Faltante de Material Informar inmediatamente al coordinador y al personal responsable del material

Falla de Equipo : Informar a Mantenimiento y elaborar una orden de trabajo.

Falla de Material : Informar al Supervisor o al Coordinador de Producción.

NUMERO/CLAVE: AIAV112 REV: 0
 FECHA: 01-oct-24
 LINEA O CELDA: U611 MCA
 PÁGINA 1 DE 1

SOLO PUESTOS

 ESCRITO POR: ING DE PROCESOS SR

 APROBADO POR: GERENTE DE PROCESOS

 APROBADO POR: ING DE CALIDAD SR

OBJETIVO: Dar trazabilidad a las piezas con adhesivo mediante código de colores y fecha.

1

Toma la etiquetadora y ajustala a la fecha del día.
 Así mismo toma una etiqueta circular de color.


2

Jala el gatillo de la etiquetadora y pega la etiqueta de la fecha en la etiqueta circular de color.


3

Toma el sustrato RH o LH de su contenedor y pega la etiqueta de color con fecha en la zona mostrada del sustrato.


4

Repetir los pasos anteriores, respetando el siguiente orden de color:

- 1° Celeste (6:00 am - 8:00 am)
- 2° Naranja (8:00 am - 10:00 am)
- 3° Amarilla (10:30 am - 12:30 pm)
- 4° Verde (12:30 pm - 3:00 pm)

