

**PLAN DE REACCIÓN:**

NOTIFIQUE al personal involucrado para la solución de problemas. Incluya al Supervisor o Coordinador de Producción, y a cualquier otro colaborador que sea necesario.

**Faltante de Material** : Informar inmediatamente al coordinador y al personal responsable del material  
**Falla de Equipo** : Informar a Mantenimiento y elaborar una orden de trabajo.  
**Falla de Material** : Informar al Supervisor o al Coordinador

NUMERO/CLAVE: AIAV66 REV: 0  
 FECHA: 10-jul-24  
 LINEA O CELDA: AREA CORTE  
 PÁGINA 1 DE 1

**\*SOLO PUESTOS\***  
 ESCRITO POR: Ingenieria Procesos Corte  
 APROBADO POR: GERENCIA INGENIERIA  
 APROBADO POR: CALIDAD SIT

## COLOCACION DE PLASTICO EN DADOS DE 910B 2 WAYS

PARA EL PROGRAMA 910B DE LA FAMILIA SMOOTH, SEMIANILINE & SYNTHETIC, SE APLICARA LA SIGUIENTE ORDEN DE COLOCACION DE PLASTICO:


**1**

**EN PRIMER LUGAR SE COLOCA EL PLASTICO ENCIMA DEL DADO**



**2**

**COMO SEGUNDO LUGAR, SE VERIFICA QUE EL PLASTICO ESTE CUBRIENDO POR COMPLETO TODAS LAS CAVIDADES.**



**SE APLICARA LA COLOCACION DE PLASTICO A LOS SIGUIENTES DADOS DEL 910B**

910B-FR-01-005A
910B-FR-02-005A
910B-FR-03-005A
910B-FR-05-005A
910B-FR-06-005A
910B-FR-08-004A
910B-FR-09-004A
910B-FR-10-004A

Calidad: \_\_\_\_\_

Ingenieria: \_\_\_\_\_