

PLAN DE REACCIÓN:

NOTIFIQUE al personal involucrado para la solución de problemas. Incluya al Supervisor o Coordinador de Producción, y a cualquier otro colaborador que sea necesario.

Faltante de Material : Informar inmediatamente al coordinador y al personal responsable del material

Falla de Equipo : Informar a Mantenimiento y elaborar una orden de trabajo.

Falla de Material : Informar al Supervisor o al Coordinador de Producción.

NUMERO/CLAVE: AIAV72 REV: 0
 FECHA: 07-ago-24
 LINEA O CELDA: U611MCA UPPER TOPPER COSTURA
 PÁGINA 1 DE 1

SOLO PUESTOS

ESCRITO POR: Ingeniero de Procesos
 APROBADO POR: Gerente de Procesos
 APROBADO POR: Calidad IGNA

U611MCA UPPER TOPPER MATRIZ DE COLORES - VINIL / HILOS

U611MCA Upper Topper			Vinyl		Hilo Vista		Hilo de Union	
Descripción	NP FORD	NP INOAC	Color	N° Parte	Union (T90) Codigo de color	N° Parte	Union (T90) Codigo de color	N° Parte
U611MCA TOPPER LXR BLK/LGGE	RC5BS042N54BBLTR	92U61032	Black Luxor Onyx 19W	89360	PLY LUGGAGE LTR (66901)	87592	JAX-Black (66501)	87586
U611MCA TOPPER LXR BLK/BLK	RC5BS042N54BEJAX	92U61043	Black Luxor Onyx 19W	89360	JAX-Black (66501)	87586	JAX-Black (66501)	87586

Calidad: Nicolás Ruiz

Ingenieria: Rubén Colorado