

**PLAN DE REACCIÓN:**  
NOTIFIQUE al personal involucrado para la solución de problemas. Incluya al Supervisor o Coordinador de Producción, y a cualquier otro colaborador que sea necesario.

**Faltante de Material:** Informar inmediatamente al coordinador y al personal responsable del material

**Falla de Equipo:** Informar a Mantenimiento y elaborar una orden de trabajo.

**Falla de Material:** Informar al Supervisor o al Coordinador de Producción.

NUMERO/CLAVE: AAV17 REV: 0  
FECHA: 06-ago-24  
LINEA O CELDA: 910 B  
PÁGINA: 1 DE 1

**\*SOLO PUESTOS\***

ESCRITO POR: Ingeniero de procesos

APROBADO POR: Gerente de lanzamientos y procesos

APROBADO POR: Gerente de lanzamientos y procesos

Para el proceso de Soldadura de la pieza SILENCER se deberá seguir el siguiente orden como se muestra en las fotos y colocar todos los puntos de soldadura correspondientes.

