

PLAN DE REACCIÓN:

NOTIFIQUE al personal involucrado para la solución de problemas. Incluya al Supervisor o Coordinador de Producción, y a cualquier otro colaborador que sea necesario.

Faltante de Material Informar inmediatamente al coordinador y al personal responsable del material

Falla de Equipo : Informar a Mantenimiento y elaborar una orden de trabajo.

Falla de Material : Informar al Supervisor o al Coordinador de Producción.

NUMERO/CLAVE: AIAV35 REV: 0FECHA: 15-ene-24LINEA O CELDA: COSTURA SITPÁGINA 1 DE 1***SOLO PUESTOS***ESCRITO POR: INGENIERIA DE PROCESOSAPROBADO POR: COORDINADOR PROCESOSAPROBADO POR: CALIDAD SIT

EN AREA COSTURA PRODUCCION SIT, SE PROCEDERA A CORTAR EXCEDENTE DE WOOLLY TAPE POR CADA UNION CON UN MAXIMO DE 1CM CON EL FIN DE EVITAR DEFECTOS DE WOOLLY EXPUESTA EN CABECERA Y/O DESCANSABRAZOS

**N****OK**

Riesgo posible por
woolly expuesta



Calidad: _____

Ingenieria: _____