

**PLAN DE REACCIÓN:**

NOTIFIQUE al personal involucrado para la solución de problemas. Incluya al Supervisor o Coordinador de Producción, y a cualquier otro colaborador que sea necesario.

**Faltante de Material:** Informar inmediatamente al coordinador y al personal responsable del material

**Falla de Equipo:** Informar a Mantenimiento y elaborar una orden de trabajo.

**Falla de Material:** Informar al Supervisor o al Coordinador de Producción.

NUMERO/CLAVE: AIAV54 REV: 1  
 FECHA: 14-ago-24  
 LINEA O CELDA: SIT COSTURA  
 PÁGINA 1 DE 1

**\*SOLO PUESTOS\***  
 ESCRITO POR: ING DE PROCESOS  
 APROBADO POR: ING DE PROCESOS  
 APROBADO POR: ING DE PROCESOS

OBJETIVO: USAR DE MANERA CORRECTA LA MAQUINA DISPENSADORA DE CINTA SILKY TAPE.



**\*\*NOTA:** Cuando se llegue a terminar el rollo de la cinta, inmediatamente se deberá detener o apagar la máquina, esto con el fin de evitar accidentes y/o futuros daños en la máquina.

**\*\*IMPORTANTE:** Cuando la máquina presente una falla y/o se atore la cinta **INMEDIATAMENTE** se deberá apagar la máquina, avisarle a Coordinador/Supervisor del problema presentado y dar aviso a Mantenimiento para que revisen la máquina a detalle. \*\*

IMPORTANTE: SI SE PRESENTAN DUDAS, ACERCARSE CON SUPERVISOR, COORDINADOR O INGENIERIA