

PLAN DE REACCIÓN:

NOTIFIQUE al personal involucrado para la solución de problemas. Incluya al Supervisor o Coordinador de Producción, y a cualquier otro colaborador que sea necesario.

Faltante de Material Informar inmediatamente al coordinador y al personal responsable del material
Falla de Equipo : Informar a Mantenimiento y elaborar una orden de trabajo.
Falla de Material : Informar al Supervisor o al Coordinador de Producción.

NUMERO/CLAVE: AIAV70 REV: 0
 FECHA: 07-ago-24
 LINEA O CELDA: COSTURA SIT
 PÁGINA 1 DE 1

SOLO PUESTOS

 ESCRITO POR: INGENIERIA DE PROCESOS

 APROBADO POR: COORDINADOR PROCESOS

 APROBADO POR: CALIDAD SIT

OBJETIVO: ASEGURAR EL CORRECTO ACOMODO DE ESTILO DE EMPAQUE



1



2

2 columnas de 9pzs 1 columna de 2pzs



3

2 niveles de 4 (8pzs en total)



4

Vamos a realizar el proceso de Empaque.

- 1) Armamos una caja #41504 y dentro de esta colocaremos una bolsa de plástico #89464 como se muestra en la imagen.
- 2) Comenzamos a acomodar 2 columnas de 9 piezas y otra de 2 (las piezas se colocaran encontradas) como nos indica la imagen.
- 3) Una vez colocadas las piezas llenamos la caja colocando 2 niveles de 4 piezas (las cuales iran encontradas), como se muestra en la imagen.
- 4) Una vez llena la caja, la cerramos y colocamos las etiquetas de PT como se muestra en la imagen.
- 5) Asegurarse que la caja tenga la leyenda FRONT SIDE como se muestra en la imagen

APLICA PARA PROGRAMA 910B 2 WAYS

Numero de parte INOAC	MODELO/DESCRIPCIÓN
FR SYNTHETIC	87910001 910 FR HR CVR SYNTHTC LTHR BLK
	87910002 910 FR HR CVR SNTHTC LTHR FMG
	87910003 910 FR HR CVR SNTHTC LTHR HZL
	87910004 910 FR HR CVR SNTHTC LTHR WHT
FR SMOOTH	87910005 910 FR HR CVR SMTH LTHR BLK
	87910006 910 FR HR CVR SMTH LTHR FMG
	87910007 910 FR HR CVR SMTH LTHR HZL
	87910008 910 FR HR CVR SMTH LTHR WHT
FR SEMI-ALINE	87910009 910 FR HR CVR SEMIANLINE LTH BLK
	87910010 910 FR HR CVR SEMIANLINE LTH FMG
	87910011 910FR HRCVR SEMANLNE LTH DKSPA

CADA CAJA DEBERA TENER UN TOTAL DE 28 PIEZAS

IMPORTANTE: Recuerda utilizar los hornos de 1-2 minutos despues de empacar para evitar marcas de volteo exclusivamente en familia de FR Synthetic.