

PLAN DE REACCIÓN:

NOTIFIQUE al personal involucrado para la solución de problemas. Incluya al Supervisor o Coordinador de Producción, y a cualquier otro colaborador que sea necesario.

Faltante de Material Informar inmediatamente al coordinador y al personal responsable del material

Falla de Equipo : Informar a Mantenimiento y

SOLO PUESTOS

NUMERO/CLAVE: AIIV104 REV: 0

ESCRITO POR: INGENIERIA DE PROCESOS

FECHA: 15-oct-24

APROBADO POR: COORDINADOR PROCESOS

LINEA O CELDA: COSTURA SIT

APROBADO POR: CALIDAD SIT

PÁGINA 1 DE 1

OBJETIVO: Asegurar el correcto proceso para costura decorativa

1



2



3



4



IMPORTANTE: RECUERDA
!No se debe realizar costura de remache en proceso de costura decorativa!

- 1) Iniciamos con la Duon tape que se añade a la decorativa al iniciar costura **Sin realizar costura de remache**
- 2) Nos apoyamos con la guía para que la decorativa siga su curso y quede de forma recta
- 3) Se mantiene hasta terminar la costura y añadimos nuevamente Duon tape
- 4) Una vez finalice la decorativa, recuerda **NO UTILIZAR COSTURA DE REMACHE(NO BACK TACK STITCH)** para terminar costura.