

PLAN DE REACCIÓN:
NOTIFIQUE al personal involucrado para la solución de problemas. Incluya al Supervisor o Coordinador de Producción, y a cualquier otro colaborador que sea necesario.


Faltante de Material : Informar inmediatamente al coordinador y al personal responsable del material
Falla de Equipo : Informar a Mantenimiento y elaborar una orden de trabajo.
Falla de Material : Informar al Supervisor o al Coordinador de Producción.

NUMERO/CLAVE: AAV14 REV: 0
FECHA: 10-may-24
LINEA O CELDA: U625
PÁGINA 1 DE 1

SOLO PUESTOS
ESCRITO POR: INGENIERIA DE PROCESOS
APROBADO POR: COORDINADOR DE PROCESOS
APROBADO POR: CALIDAD IGNA

INSTALACIÓN DE LUZ NO ACEPTABLE

NO ACEPTABLE



ACEPTABLE



En caso de tener duda, revisarlo con su Supervisor, Ingeniería o Calidad

Calidad: _____

Ingeniería: _____