

PLAN DE REACCIÓN:

NOTIFIQUE al personal involucrado para la solución de problemas. Incluya al Supervisor o

Coordinador de Producción, y a cualquier otro colaborador que sea necesario.

Faltante de Material: Informar inmediatamente al coordinador y al personal responsable del material

Falla de Equipo: Informar a Mantenimiento y elaborar una orden de trabajo.

Falla de Material: Informar al Supervisor o al Coordinador de Producción.

NUMERO/CLAVE: AIAV123 REV: 0FECHA: 13-ene-25LINEA O CELDA: U625PÁGINA 1 DE 1***SOLO PUESTOS***ESCRITO POR: ING DE PROCESOS SRAPROBADO POR: GERENTE DE PROCESOSAPROBADO POR: ING DE CALIDAD SR

OBJETIVO: Asegurar el correcto manejo de piezas RH, a fin de evitar daños en la tela.



Mal manejo: Tomar más de 1 pieza en cada mano.



Correcto manejo: Tomar solo 1 pieza en cada mano. Usa algún carrito de WIP para transportar más de 2 piezas.

⚠ IMPORTANTE: SE LEVANTARÁ REPORTE A QUIEN HAGA CASO OMISO A ESTA INDICACIÓN. ⚠