

DESCRIPCION DE PUESTO

PUESTO: OP. FASE INTEGRAL 1,2,3,4
REPORTA A: SUPERVISOR PROD FOAM

FECHA DE ELABORACION: ene-2025

1.- PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

- Hacer cambios de datos y/o ajustes cuando sea necesario.
- Solicitar apoyo de técnicos de producción y de calidad cuando se dificulte la solución del problema.
- Optimizar el desempeño de equipos y materiales.
- Ajustar maquinas cuando se presenten defectos.
- Registrar tiempos, características y situaciones especiales de ajuste.
- Cumplir con las actividades de mtto. de ISO 14001 e ISO 9001.
- Estar consciente de las principales repercusiones ante el medio ambiente sino cumple con los procedimientos establecidos.
- Realizar sus actividades cumplimiento con las reglas de seguridad y procedimientos establecidos previniendo actos y condiciones inseguras.
- Cumplir los lineamientos del Sistema de Gestión Ambiental.
- Aportación frecuente en programa de ideas de Mejora.
- Dirigir y/o participar en actividades de mejora continua (kaizen) para el aumento de la productividad, reducción de costos y/o situaciones de riesgos de seguridad, utilizando metodologías PDCA o DMAIC. Aportación frecuente en programa de ideas de Mejora.
- Cumplimiento de las políticas de calidad de acuerdo a los requisitos y expectativas de los clientes en productos automóvil y productos espumosos para los sectores automotriz, médicos e industriales.
- Conocimiento y aplicación de IATF 16949:2016 y ver su aplicación dentro de la empresa.
- Conocimiento de ISO 9001 / ISO 14001 y ver su aplicación dentro de la organización.
- Realizar 5's en el lugar de trabajo.

2.- CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DEL PUESTO:

Responsable, dinámico, puntual, honesto, disciplinado.

3.- ESCOLARIDAD:

Secundaria.

4.- TIEMPO DE EXPERIENCIA REQUERIDO PARA OCUPAR EL PUESTO:

Mínimo 6 meses como operadora de WITP

5.- TOMA DE DECISIONES Y/O AUTORIDAD QUE SE REQUIEREN EN EL PUESTO:

PC

6.- PUESTOS QUE LE REPORTAN:

N/A

7.- RELACIONES INTERNAS (PUESTOS Y/O DEPTOS):

Ajustadores, inspectores de calidad, técnicos, supervisores.

8.- RELACIONES EXTERNAS (INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES):

N/A

9.- IMPORTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y/O INDICADORES DEFINIDOS POR LA PLANTA REQUERIDOS EN GESTION DE CALIDAD Y AMBIENTAL (QUE LO PLANEAMOS SE HAGA Y EL RESULTADO ESPERADO SE DE)

Es Importante para alcanzar los objetivos ambientales y de calidad, cumplir con los requisitos legales y del cliente, mejorar el desempeño ambiental, lograr ahorros en consumo de energía, agua, gas, materiales, reducir la generación de residuos y para hacer nuestros procesos más eficientes y amigables con el medio ambiente), Ser Competitivo en el giro y mantener nuestros clientes.

10. IMPORTANCIA DE SU TRABAJO DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL?

Para alcanzar los resultados esperados, incluyendo la mejora del desempeño, el cumplimiento con los requisitos legales y del cliente; y demostrar el liderazgo a través de los resultados (indicadores) por área.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE INMEDIATO	RECURSOS HUMANOS	GERENCIA