




Quality Check Point


7

Esta instrucción aplica para el producto: 910B Knee pad extension LH & RH.

Ítem no	Aspecto a verificar	Verificación inicial y / o cambio o ajuste	Verificación durante turno
1	Verificar estar utilizando el fixture correcto	1 pza / visual	100% piezas /
2	Verificar que pieza quede correctamente alineada en fixture.	1 pza / visual	100% piezas / visual
3	Verificar que la pieza tenga cantidad de puntos mínimos de soldadura. Ver instrucción de trabajo. 56 puntos minimos.	1 pza / visual	100% piezas /
4	Equipo de soldadura . Tiempo de soldadura : 0.3 +/- 0.05 seg	Visual & llenado registro	Verificar ajuste
5	Puntos de soldadura deben estar correctamente colocados en la pieza haciendo su función de juntar tela vs inserto.	1 pza / visual	100% piezas /
6	Verificar apariencia: Esquinas forradas correctamente libre de bultos.	1 pza / visual	100% piezas /
7	Puntos de soldadura dobles en cada una de las esquinas complicadas de la pieza. Ver imagen	1 pza / visual	100% piezas /



3



Registro de primer pieza debe ser llenado: ACR303 910B Inspeccion de primer pieza Soldadura

0	Septiembre 5, 2022	inicial	EC	RP	JB
	Date	Reason	Mnfg.	QC	Eng.

Si NO es CLARA la instrucción, repórtala al Lider