

**PLAN DE REACCIÓN:**

**NOTIFIQUE** al personal involucrado para la solución de problemas. Incluya al Supervisor o Coordinador de Producción, y a cualquier otro colaborador que sea necesario.

**Faltante de Material** Informar inmediatamente al coordinador y al personal responsable del material

**Falla de Equipo** : Informar a Mantenimiento y elaborar una orden de trabajo.

**Falla de Material** : Informar al Supervisor o al Coordinador de

**\*SOLO PUESTOS\***

NUMERO/CLAVE: **AIAV116** REV: **0**

ESCRITO POR: Ingeniero de procesos

FECHA: **11-dic-24**

APROBADO POR: Gerente de procesos y lanzamientos

LINEA O CELDA: **910B**

APROBADO POR: Gerente de procesos y lanzamientos

PÁGINA **1** DE **1**

Una vez empacadas las piezas en la caja se deberá colocar la etiqueta pegándola de la



Las cajas se deberán colocar en el área correspondiente respetando **un carril por modelo**, comenzando del lado



Se deberán colocar las cajas del lado izquierdo de la mesa (un solo modelo) para su inspección por parte de calidad y una vez inspeccionadas se le deberá colocar el sello de aprobado.



Calidad: \_\_\_\_\_

Se le coloca el sello de aprobado en la esquina superior derecha y se colocan las cajas del lado izquierdo para su certificación.



Ingeniería: \_\_\_\_\_