

**1.0.- ALCANCE**

1.1 Esta instrucción aplica al área de Aersale.

1.2 Hacer del conocimiento al operador de cuál es el método de limpieza del área, las herramientas y piezas cortadas de Aersale.

1.3 Esta actividad se realizará al iniciar el turno y antes de operar la máquina

**2.0.- RESPONSABILIDAD**

2.1- Es responsabilidad del supervisor de producción asegurarse que se cumplan los pasos de esta instrucción y de los operadores asignados seguir correctamente los pasos de esta instrucción.

2.2 – Es responsabilidad del operador mantener y realizar las actividades de 5´s en la máquina.

2.3 – El equipo de Protección Personal (EPP) deberá ser proporcionado por el departamento de seguridad, para poder operar dicha máquina se necesitará los siguientes equipos:



### 3.0.- INSTRUCCIÓN

#### 3.1 Limpieza de área de trabajo

3.1.1 El operador deberá de soplear con la pistola de aire la mesa de Robot para quitar todos los residuos de material extraño y polvo



3.1.2 El operador deberá de atomizar alcohol sobre la mesa y pasar un trapo para quitar residuos pegado en la mesa de trabajo



### 3.3 Limpieza y sopleteo del piso

3.3.1 El operador deberá de sopletear el piso con la pistola de aire y recoger el polvo o basura con una recogedor y escoba, depositando la basura en el contenedor de basura



### 3.4 Limpieza de herramientas

3.1.1 El operador deberá de limpiar la herramienta de corte con un trapo y alcohol para quitar residuos de material



**4.0 – En caso de alguna anomalía en el proceso o durante la operación.**



**5.0 – Documentos de referencia**

- FI1646 Operación de robot Kuka
- FIR308 Registro de limpieza de robot de corte