

PUESTO: LIDER DE SCRUB DADDY
REPORTA A: SUPERVISOR PROD FOAM
FECHA DE ELABORACION: ene-2026

1.- PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

- Es responsable de entender y ejecutar los procedimientos e instrucciones de trabajo que le corresponde al puesto.
- Coordinación del personal asignado.
- Seguimiento al programa de producción, entrenamiento del personal, participación en la implementación de nuevos productos y mejoras.
- Llenado de reportes y cumplimiento a hojas de Set-up.
- Mantener la correcta identificación de los materiales.
- Es Responsable de entender y ejecutar los procedimientos e instrucciones de trabajo que le correspondan al puesto.
- Implementa acciones cuando el personal incumple las instrucciones de trabajo.
- Estar consciente de las principales repercusiones ante el medio ambiente si no cumple con los procedimientos establecidos.
- Realizar sus actividades cumpliendo con las reglas de seguridad y procedimientos establecidos previniendo actos y condiciones inseguras.
- Aportación frecuente en programa de ideas de Mejora. Participar en actividades de mejora continua y/o kaizen.
- Cumplir y hacer cumplir los lineamientos del Sistema de Gestión Ambiental.

2.- CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DEL PUESTO:

Conocimiento de los procesos, habilidad para coordinar personal, liderazgo, procedimientos del área, conocimientos en criterios de calidad, liderazgo, manejo de equipo de cómputo, máquinas del área, trabajo en equipo, actitud positiva, iniciativa, organizado, responsable y disponibilidad de horario.

3.- ESCOLARIDAD:

Secundaria/Preparatoria.

4.- TIEMPO DE EXPERIENCIA REQUERIDO PARA OCUPAR EL PUESTO:

Experiencia de 6 meses.

5.- TOMA DE DECISIONES Y/O AUTORIDAD QUE SE REQUIEREN EN EL PUESTO:

Cumplimiento al programa de producción, paro de máquinas por algún efecto o riesgo de queja de cliente, criterios de calidad, sentido de urgencia y prioridades.

6.- PUESTOS QUE LE REPORTAN:

Operadores de producción.

7.- RELACIONES INTERNAS (PUESTOS Y/O DEPTOS):

Calidad, Ingeniería, Seguridad, Producción, Mantenimiento, Almacén, Materiales, Recursos Humanos.

8.- RELACIONES EXTERNAS (INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES):

N/A

9.- IMPORTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y/O INDICADORES DEFINIDOS POR LA PLANTA REQUERIDOS EN GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL (QUE LO PLANEAMOS SE HAGA Y EL RESULTADO ESPERADO SE DE)

Es importante para alcanzar los objetivos ambientales y de calidad, cumplir con los requisitos legales y del cliente, mejorar el desempeño ambiental, lograr ahorros en consumo de energía, agua, gas, materiales, reducir la generación de residuos y para hacer nuestros procesos más eficientes y amigables con el medio ambiente), Ser Competitivo en el giro y mantener nuestros clientes.

10. IMPORTANCIA DE SU TRABAJO DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL?

Para alcanzar los resultados esperados, incluyendo la mejora del desempeño, el cumplimiento con los requisitos legales y del cliente; y demostrar el liderazgo a través de los resultados (indicadores) por área.

PUESTO: LIDER DE SCRUB DADDY
REPORTA A: SUPERVISOR PROD FOAM
FECHA DE ELABORACION: ene-2026

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
_____	_____	_____
JEFE INMEDIATO	RECURSOS HUMANOS	GERENCIA