

DESCRIPCION DE PUESTO

PUESTO: OP. CONTOUR

REPORTA A: SUPERVISOR DE PROCESOS DE WITP

FECHA DE ELABORACION: ago-2024

1.- PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

- Operación, control y ajuste de maquina Contour F62
- Llenar reportes y registro de actividades y cambios a la maquinaria.
- Mantenimiento de maquinaria y equipos.
- Cumplir con metas de producción
- Mantener orden y limpieza
- Apoyo al personal en entrenamiento de la maquina, en cuanto sea liberado para poder entrenar
- Respetar Métodos establecidos de calidad producción.
- Estar consciente de las principales repercusiones ante el medio ambiente sino cumple con los procedimientos establecidos.
- Realizar sus actividades cumplimiento con las reglas de seguridad y procedimientos establecidos previniend
- Cumplir los lineamientos del Sistema de Gestión Ambiental.
- Aportación frecuente en programa de ideas de Mejora.
- Dirigir y/o participar en actividades de mejora continua (kaizen) para el aumento de la productividad, reducir costos y/o situaciones de riesgos de seguridad, utilizando metodologías PDCA o DMAIC. Aportación frecuente en programa de ideas de Mejora.
- Cumplimiento de las políticas de calidad de acuerdo a los requisitos y expectativas de los clientes en producción automóvil y productos espumosos para los sectores automotriz, médicos e industriales.
- Conocimiento y aplicación de IATF 16949:2016 y ver su aplicación dentro de la empresa.
- Conocimiento de ISO 9001/ ISO 14001 y ver su aplicación dentro de la organización.

2.- CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DEL PUESTO:

Responsable, dinámico, puntual, honesto, disciplinado y organizado.

3.- ESCOLARIDAD:

SECUNDARIA / PREPARATORIA

4.- TIEMPO DE EXPERIENCIA REQUERIDO PARA OCUPAR EL PUESTO:

3 MESES

5.- TOMA DE DECISIONES Y/O AUTORIDAD QUE SE REQUIEREN EN EL PUESTO:

PC

6.- PUESTOS QUE LE REPORTAN:

NA

7.- RELACIONES INTERNAS (PUESTOS Y/O DEPTOS):

Producción

8.- RELACIONES EXTERNAS (INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES):

N/A

9.- IMPORTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y/O INDICADORES DEFINIDOS POR LA PLANTA REQUERIDOS EN GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL (QUE LO PLANEAMOS SE HAGA Y EL RESULTADO ESPERADO SE DE)

Es Importante para alcanzar los objetivos ambientales y de calidad, cumplir con los requisitos legales y del cliente, mejor desempeño ambiental, lograr ahorros en consumo de energía, agua, gas, materiales, reducir la generación de residuos (hacer nuestros procesos más eficientes y amigables con el medio ambiente), Ser Competitivo en el giro y mantener nuestros clientes.

10. IMPORTANCIA DE SU TRABAJO DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL?

DESCRIPCION DE PUESTO

PUESTO: OP. CONTOUR

REPORTA A: SUPERVISOR DE PROCESOS DE WITP

FECHA DE ELABORACION: ago-2024

Para alcanzar los resultados esperados, incluyendo la mejora del desempeño, el cumplimiento con los requisitos legales y el cliente; y demostrar el liderazgo a través de los resultados (indicadores) por área.

ELABORÓ
JEFE INMEDIATO

REVISÓ
RECURSOS HUMANOS

AUTORIZÓ
GERENCIA

CAR02 / Rev 04

imientos
o actos y

ción de
te en

ctos

N DE

car el
y para
estros

CAR02 / Rev 04

y del
