




# Quality Check Point (Puntos de Revisión de Calidad)

**Esta instrucción aplica para el producto: 910B Knee pad extension LH & RH.( silencer)**

Ítem no	Aspecto a verificar	Verificación inicial y / o cambio o ajuste	Verificación durante turno
1	Verificar estar utilizando el fixture correcto	1 pza / visual	100% piezas / visual
2	Verificar estar utilizando la tela y el inserto correcto.	1 pza / visual	100% piezas / visual
3	Verificar que la aplicación de adhesivo sea la correcta: Libre de zonas sin adhesivo o grumos en la pieza.	1 pza / visual	100% piezas / visual
4	Verificar que tela sea alineada correctamente vs la forma marcada en el fixture	1 pza / visual	100% piezas / visual
5	Verificar que tela quede correctamente adherida a la pieza.	1 pza / visual	100% piezas / visual
<b>1</b> 6	Verificar condicion de esponjas	2 Esponjas / Cambiar a inicio de semana	N/A



Registro de primer pieza debe ser llenado: ACR301 910B Inspeccion de primer pieza Alineación de Costura

**Si esta Hoja QCP no es CLARA, repórtarlo al lider del equipo.**

1	Enero 2, 23	Se agrego el punto N° 6	EC	RP	JB
0	Julio 1 2, 22	inicial	EC	RP	JB
	Date	Reason	Mnfg.	QC	Eng.