

PLAN DE REACCIÓN:

NOTIFIQUE al personal involucrado para la solución de problemas. Incluya al Supervisor o Coordinador de Producción, y a cualquier otro colaborador que sea necesario.

Faltante de Material : Informar inmediatamente al coordinador y al personal responsable del material
Falla de Equipo : Informar a Mantenimiento y elaborar una orden de trabajo.
Falla de Material : Informar al Supervisor o al Coordinador de Producción.

NUMERO/CLAVE: **AIAV113** REV: **0**
 FECHA: **20/11/2024**
 LINEA O CELDA: **910B Reempaque**
 PÁGINA **1** DE **1**

SOLO PUESTOS

ESCRITO POR: Ingeniero de Procesos
 APROBADO POR: Gerente de Lanzamientos y Procesos
 APROBADO POR: Gerente de Lanzamientos y Procesos

REEMPAQUE 910B

Personal que participa en el reempaque:

- Líder de reempaque.
- Staff de reempaque.
- Staff de calidad.
- Supervisor de producción.
- Supervisor de calidad.

Actividades

Líder de reempaque

1. El personal de reempaque deberá ser **capacitado** para realizar la operación por el líder de reempaque que monitoreará la operación.
 (Se debe llenar la hoja de capacitación cada que se haga un empaque y guardarla en la carpeta).



2. Asegurarse de contar con las **Ayudas Visuales** necesarias para el reempaque, así como las **etiquetas de reempaque**.



3. Dividir el equipo de manera que el empaque lo haga **una persona por tarima**.



Staff de reempaque

4. Comenzar a reempacar el material de las cajas de cartón a las cajas de plástico, asegurándose de que todas las piezas son iguales, que tienen su etiqueta ID y que se está colocando la etiqueta correcta de FG.



5. Cada que se termine una caja se deberá colocar la siguiente etiqueta y llenar la parte del operador.



Staff y líder de empaque:

6. Una vez terminada cada caja se le notificará al **líder de reempaque** para que continúe con el llenado del formato **AIR176**.



Calidad:

7. Se deberá realizar la correcta inspección de la caja y contestar la información de la etiqueta de reempaque en la siguiente zona.



Calidad:

8. Se deberá llenar el formato AIR176 en la parte de calidad con la información correspondiente.



Supervisor de producción y supervisor de calidad:

9. Se asegurarán que el formato AIR176 esté correctamente llenado y al finalizar se firmará el formato.



Líder de reempaque

10. Al terminar el proceso de reempaque el formato AIR176 contestado se deberá guardar en la carpeta de reempaque 910.



Calidad: _____

Ingeniería: _____