



AYUDA VISUAL 922B HILOS

APR47 REV 1

PLAN DE REACCIÓN:

NOTIFIQUE al personal involucrado para la solución de problemas. Incluya al Supervisor o Coordinador de Producción, y a cualquier otro colaborador que sea necesario.

Faltante de Material Informar inmediatamente al coordinador y al personal responsable del material

Falla de Equipo : Informar a Mantenimiento y elaborar una orden de trabajo.

Falla de Material : Informar al Supervisor o al Coordinador de Producción.

SOLO PUESTOS

NUMERO/CLAVE: AIIV28 REV: 1

ESCRITO POR: INGENIERIA DE PROCESOS

FECHA: 01-jul-24

APROBADO POR: COORDINADOR PROCESOS

LINEA O CELDA: COSTURA SIT

APROBADO POR: CALIDAD SIT

PÁGINA 1 DE 1

PROGRAMA 922

Numero de parte INOAC	MODELO/DESCRIPCIÓN	Hilo union #Parte//Tipo//Color //Codigo	COSTURA DISCRIMINACIÓN	COMPONENTE	Costura Vista	Hilo decorativa #Parte//Tipo//Color//Codigo	Piel / Vinyl	#Parte de piel
FR LEATHER	87922004 922B FR HR LEATHER BLACK PW	80026//T90//BLACK//35907	89165 (NLY PURPE)// 57538		SI	80261//T135//POLY LIGHT GREY// 831E	PIEL	23048
	87922005 922B FR HR LEATHER HAZEL PW	80171//T90//FLAXEN// 57148	89165 (NLY PURPE)// 57538		SI	87114//T135//HAZEL//X4V9E	PIEL	23049
	87922006 922B FR HR LEATHER D-ROSE PW	80179//T90//CHESTNUT//57391	89165 (NLY PURPE)// 57538		SI	88151//T135//RED//035E	PIEL	23050
	87922007 922B FR HR LTH BLK W/ORANGE PW	80026//T90//BLACK//35907	89165 (NLY PURPE)// 57538		SI	87116//T135//ORANGE//85E	PIEL	23048
	87922030 922B FR HR LTH FRMGE/SHELL PW	80171//T90//FLAXEN// 57148	89165 (NLY PURPE)// 57538		SI	89114//T135//SHELL//A096	PIEL	89449
RR LEATHER	87922014 922B FR HR LEATHER BLACK PW	80026//T90//BLACK//35907	89165 (NLY PURPE)// 57538		SI	80261//T135//POLY LIGHT GREY// 831E	PIEL	23048
	87922015 922B FR HR LEATHER HAZEL PW	80171//T90//FLAXEN// 57148	89165 (NLY PURPE)// 57538		SI	87114//T135//HAZEL//X4V9E	PIEL	23049
	87922016 922B FR HR LEATHER D-ROSE PW	80179//T90//CHESTNUT//57391	89165 (NLY PURPE)// 57538		SI	88151//T135//RED//035E	PIEL	23050
	87922017 922B FR HR LTH BLK W/ORANGE PW	80026//T90//BLACK//35907	89165 (NLY PURPE)// 57538		SI	87116//T135//ORANGE//85E	PIEL	23048
	87922031 922B FR HR LTH FRMGE/SHELL PW	80171//T90//FLAXEN// 57148	89165 (NLY PURPE)// 57538		SI	89114//T135//SHELL//A096	PIEL	89450
CTR LEATHER	87922021 922B FR HR LEATHER BLACK PW	80026//T90//BLACK//35907	89165 (NLY PURPE)// 57538		SI	80261//T135//POLY LIGHT GREY// 831E	PIEL	23048
	87922022 922B FR HR LEATHER HAZEL PW	80171//T90//FLAXEN// 57148	89165 (NLY PURPE)// 57538		SI	87114//T135//HAZEL//X4V9E	PIEL	23049
	87922023 922B FR HR LEATHER D-ROSE PW	80179//T90//CHESTNUT//57391	89165 (NLY PURPE)// 57538		SI	88151//T135//RED//035E	PIEL	23050
	87922024 922B FR HR LTH BLK W/ORANGE PW	80026//T90//BLACK//35907	89165 (NLY PURPE)// 57538		SI	87116//T135//ORANGE//85E	PIEL	23048
	87922032 922B FR HR LTH FRMGE/SHELL PW	80171//T90//FLAXEN// 57148	89165 (NLY PURPE)// 57538		SI	89114//T135//SHELL//A096	PIEL	89451

Calidad: _____

Ingenieria: _____