

INOAC Polytec de Mexico S.A.
 Titulo: U625 IGNA Inspeccion Recibo Hilos T90
 CLAUSULA : Seguimiento y Medicion del Producto

FECHA:	07/06/2024
CLAVE	ACI727
REVISION.	2

- 1.0 Proposito: Definir como inspeccionar el recibo del material en INOAC.
- 2.0 Alcance: Esta instruccion de trabajo aplica para todos los articulos recibidos y procesados en INOAC.
- 3.0 Responsable: Inspector de Calidad es responsable de la efectiva implementacion de esta instruccion.
- 4.0 Instruccion:

CRITERIO DE ACEPTACION = CERO DEFECTOS																			
Nombre de la Parte:		Numero de la Parte:																	
THRDR T90 PLY H BRNZE 2UC / 66265		89386																	
THRDR T90 PLY BLK JAX / 66501		87586																	
THRDR T90 PLY CSTL GRY 4NP / 66297		89391																	
Proveedor:		Cliente:																	
A&E		Ford																	
Articulo	Cantidad a Inspeccionar	Caracteristica / Especificacion	Metodo de Inspeccion o Gage.																
1	Cada embarque	COA (Certificado de Analisis)	Visual																
2	3 Pza / Lote	Etiqueta vs contenido / Debe ser correcto	Visual																
3	3 Pza / Lote	Color 89386 BRNZE (Bronze) (confirmar vs muestra) 87586 BLK JAX (Negro) (confirmar vs muestra) 89391 CSTLGRY (Gris) (confirmar vs muestra)	Visual																
4	3 Pza / Lote	Tamaño T90	Visual vs etiqueta																
5	3 Pza / Lote	Material / Nylon	Visual vs etiqueta																
6	3 Pza / Lote	Codigo de color- Confirmar codigo de color en etiqueta. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Parte</th> <th>Color A&E</th> <th>Codigo</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>89386</td> <td>66265</td> <td>2UC</td> <td>(proveedor A&E)</td> </tr> <tr> <td>87586</td> <td>66501</td> <td>JAX</td> <td>(proveedor A&E)</td> </tr> <tr> <td>89391</td> <td>66297</td> <td>4NP</td> <td>(proveedor A&E)</td> </tr> </tbody> </table>	Parte	Color A&E	Codigo		89386	66265	2UC	(proveedor A&E)	87586	66501	JAX	(proveedor A&E)	89391	66297	4NP	(proveedor A&E)	Visual vs etiqueta
Parte	Color A&E	Codigo																	
89386	66265	2UC	(proveedor A&E)																
87586	66501	JAX	(proveedor A&E)																
89391	66297	4NP	(proveedor A&E)																
7	3 Pza / Lote	Defectos visibles- No aceptables	Visual																

Nota: Verifique que los contenedores esten libre de danos, de lo contrario notificar a Supervisor de Almacen y al Ingeniero de Calidad

5.0 Definiciones: N/A
 6.0 Registro de Calidad: ACR315

INOAC AUTOMOTIVE, LLC PART#
 89386
 87586
 89391