

INOAC Polytec de Mexico S.A.
 Titulo: 910B IGNA Inspeccion Recibo Hilos T135
 CLAUSULA : Seguimiento y Medicion del Producto

FECHA:	21/09/2022
CLAVE	ACI591
REVISION:	0

- 1.0 Proposito: Definir como inspeccionar el recibo del material en INOAC.
- 2.0 Alcance: Esta instrucción de trabajo aplica para todos los articulos recibidos y procesados en INOAC.
- 3.0 Responsable: Inspector de Calidad es responsable de la efectiva implementacion de esta instrucción.
- 4.0 Instruccion:

CRITERIO DE ACEPTACION = CERO DEFECTOS			
Nombre de la Parte:		Numero de la Parte:	Proveedor: Cliente: IGNA
THRD T135 PLY GREY X1B3/53328		80294	A&E INOAC INTERNATIONAL CO LTD-YEN
THRD T135 PLY HAZEL X4V9/92351		89082	
THREAD T135 SHELL A096/No. 306E		89114	
THREAD T135 TOUPE A910/No.825E		89115	
THREAD T135 RED A3A5/No. 35E		89151	
Articulo	Cantidad a Inspeccionar	Caracteristica / Especificacion	Metodo de Inspeccion o Gage.
1	3 Pza / Lote	Etiqueta vs contenido /Debe ser correcto	Visual
		Color	
		80294 Grey (Gris) (confirmar vs muestra)	
		89082 Hazel (Naranja) (confirmar vs muestra)	
		89114 Shell (Beige) (confirmar vs muestra)	
		89115 Toupe (Café) (confirmar vs muestra)	
		89151 Red (Rojo) (confirmar vs muestra)	
2	3 Pza / Lote		Visual
3	3 Pza / Lote	Tamaño T135	Visual vs etiqueta
4	3 Pza / Lote	Material / Nylon	Visual vs etiqueta
		Codigo de color- Confirmar codigo de color en etiqueta.	
		Parte Color A&E Codigo	
		80294 53328 X1B3 (proveedor A&E)	
		89082 92351 X4V9 (proveedor A&E)	
		Parte Color LTD-YEN Codigo	
		89114 No.306E A096 (proveedor LTD-YEN)	
		89115 No.825E A910 (proveedor LTD-YEN)	
		89151 No.35E A3A5 (proveedor LTD-YEN)	
5	3 Pza / Lote		Visual vs etiqueta
6	3 Pza / Lote	Defectos visibles- No aceptables	Visual
7			

5.0 Definiciones: N/A
 6.0 Registro de Calidad: ACR315

INOAC AUTOMOTIVE, LLC PART#
 80294
 89082
 89114
 89115
 89151