

INOAC Polytec de Mexico S.A.
 Titulo: 220D Inspección Recibo Hilos A&E
 CLAUSULA : Seguimiento y Medicion del Producto

| | |
|-----------|------------|
| FECHA: | 06/03/2024 |
| CLAVE | ACI634 |
| REVISION: | 1 |

- 1.0 Proposito: Definir como inspeccionar el recibo del material en INOAC.
- 2.0 Alcance: Esta instrucción de trabajo aplica para todos los articulos recibidos y procesados en INOAC.
- 3.0 Responsable: Inspector de Calidad es responsable de la efectiva implementacion de esta instrucción.
- 4.0 Instruccion:

| CRITERIO DE ACEPTACION = CERO DEFECTOS | | | | |
|---|-------------------------|--|-------------------|----------------------------------|
| Nombre de la Parte: Ver nombre en esquina inferior derecha | | Numero de la Parte: Ver listado en Esquina Inferior Derecha | Proveedor: A&E | Cliente: The Woodbridge Group |
| Articulo | Cantidad a Inspeccionar | Caracteristica / Especificacion | | Metodo de Inspeccion o Gage. |
| 1 | 1 pieza / Caja | Etiqueta vs Contenido / Debe coincidir contra muestra | | Visual |
| 2 | 1 pieza / Caja | Color / Debe coincidir contra muestra y Etiqueta | | Visual |
| | | No Parte: | Color: | Codigo Proveedor : |
| | | 80026 | black | AE 35907 |
| | | 80177 | clear | AE 30000 |
| | | ① 89057 | Diesel | LA3/57592 |
| | | 89165 | Purple | 143V/57538 |
| 3 | 1 pieza / Caja | Daños / No permitidos | | Visual |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

5.0 Definiciones: N/A
 6.0 Registro de Calidad: ACR08

PART#

- 80026 Tex90 Polyester thread, black
- 80177 Tex18 Clearlon serge thread
- ① 89057 Tex135 Nly Diesel
- 89165 Tex135 NLY Purple