



COSTURA DE DISCRIMINACIÓN EN PROGRAMA 910B FRONT

APR47 REV 1

PLAN DE REACCIÓN:

NOTIFIQUE al personal involucrado para la solución de problemas. Incluya al Supervisor o Coordinador de Producción, y a cualquier otro colaborador que sea necesario.

Faltante de Material Informar inmediatamente al coordinador y al personal responsable del material

Falla de Equipo : Informar a Mantenimiento y elaborar una orden de trabajo.

Falla de Material : Informar al Supervisor o al Coordinador de Producción.

SOLO PUESTOS

NUMERO/CLAVE: AIAV30 REV: 2

ESCRITO POR: INGENIERIA DE PROCESOS

FECHA: 08-jul-24

APROBADO POR: COORDINADOR PROCESOS

LINEA O CELDA: COSTURA SIT

APROBADO POR: CALIDAD SIT

PÁGINA 1 DE 1

PROGRAMA 910B

Numero de parte INOAC	MODELO/DESCRIPCIÓN	Hilo union #Parte//Tipo//Color //Codigo	COSTURA DISCRIMINACIÓN		COMPONENTE	Costura Vista	Hilo decorativa #Parte//Tipo//Color//Codigo	Piel / Vinyl	#Parte de piel
FR SYNTHETIC	87910001	910 FR HR CVR SYNTHTC LTHR BLK	80026//T90//BLACK//35907	89164 // T135 // NYLON GREEN // 92136		NO	N/A	N/A	
	87910002	910 FR HR CVR SNTHTC LTHR FMG	80171 //T90 //FLAXEN //57148	89164 // T135 // NYLON GREEN // 92136		NO	N/A	N/A	
	87910003	910 FR HR CVR SNTHTC LTHR HZL	80171 //T90 //FLAXEN //57148	89164 // T135 // NYLON GREEN // 92136		NO	N/A	N/A	
	87910004	910 FR HR CVR SNTHTC LTHR WHT	80171 //T90 //FLAXEN //57148	89164 // T135 // NYLON GREEN // 92136		NO	N/A	N/A	
FR SMOOTH	87910005	910 FR HR CVR SMTH LTHR BLK	80026//T90//BLACK//35907	89059 // T135 // NYLON BLUE // 57306		SI	80261 // T135 LGREY // 831E / X1B3	PIEL	89421
	87910006	910 FR HR CVR SMTH LTHR FMG	80171 //T90 //FLAXEN //57148	89059 // T135 // NYLON BLUE // 57306		SI	89114 // T135 SHELL // 306E / A096	PIEL	89422
	87910007	910 FR HR CVR SMTH LTHR HZL	80171 //T90 //FLAXEN //57148	89059 // T135 // NYLON BLUE // 57306		SI	87114 // T135 HAZEL// X4V9	PIEL	89423
	87910008	910 FR HR CVR SMTH LTHR WHT	80171 //T90 //FLAXEN //57148	89059 // T135 // NYLON BLUE // 57306		SI	80261 // T135 LGREY // 831E / X1B3	PIEL	89424
FR SEMI-ALINE	87910009	910 FR HR CVR SEMIANLINE LTH BLK	80026//T90//BLACK//35907	89151 // T135 // NYLON RED // 57901		SI	80261 // T135 LGREY // 831E / X1B3	PIEL	89425
	87910010	910 FR HR CVR SEMIANLINE LTH FMG	80171 //T90 //FLAXEN //57148	89151 // T135 // NYLON RED // 57901		SI	89114 // T135 SHELL // 306E / A096	PIEL	89426
	87910011	910FR HRCVR SEMANLNE LTH DKSPA	80179 //T90// CHESNT // 57391	89151 // T135 // NYLON RED // 57901		SI	89115 // T135 TOUPE // 825E/A910	PIEL	89427

Calidad: _____

Ingenieria: _____