

Titulo: Inspeccion Recibo Knee LH 910B INSRT PAD ASSY IPSFTY NO2
CLAUSULA : Seguimiento y Medicion del Producto

- 1.0 Proposito: Definir como inspeccionar el recibo del material en INOAC.
- 2.0 Alcance: Esta instrucción de trabajo aplica para todos los articulos recibidos y procesados en INOAC.
- 3.0 Responsable: Inspector de Calidad es responsable de la efectiva implementacion de esta instrucción.
- 4.0 Instruccion:

R Condicion Critica Regulatoria

CRITERIO DE ACEPTACION = CERO DEFECTOS			
Nombre de la Parte: 910B INSRT PAD ASSY IPSFTY NO2		Numero de la Parte: 89553	Proveedor: Jones Plastic
			Cliente: Toyota
Articulo	Cantidad a Inspeccionar	Característica / Especificación	Método de Inspección o Gage.
1	1 certificado / lote R	Flamabilidad / COA Certificado de Analisis /Verificar con Ingeniero Calidad	Visual / reporte
2	Revisar AV-860 AQL R	Marca en material / Debe estar presente (si es que aplica)	Visual
3	Revisar AV-860 AQL	Color & Grano - Negro - De acuerdo a muestra	Visual
4	Revisar AV-860 AQL	Braket unido por 2 tornillos ensamblados a tope.	Visual
5	Revisar AV-860 AQL	Rebaba - No permitida (muestra limite en caso de que aplique)	Visual
6	Revisar AV-860 AQL	Rebaba - No permitida (muestra limite en caso de que aplique)	Visual
7	Revisar AV-860 AQL	Hundimientos- No permitidos (muestra limite en caso de que aplique)	Visual
8	Revisar AV-860 AQL	Tiros cortos- No permitido.	Visual
9	Revisar AV-860 AQL	Deformaciones- No permitida	Visual
10	Revisar AV-860 AQL	Línea de partición 0.2 mm max (Medir solo en caso de duda durante insp visual)	Visual / Vernier
11	Revisar AV-860 AQL	Quemaduras	Visual
12	Revisar AV-860 AQL	Etiqueta correcta / etiqueta debe coincidir color, cantidad y contenido.	Visual
13	Revisar AV-860 AQL	Grano / debe coincidir contra pieza muestra, zona de grano libre de daños , Rayones, etc.	Visual
14	Revisar AV-860 AQL	Empaque libre de daño el cual pueda dañar la pieza	Visual
15	Revisar AV-860 AQL	Material y aspectos de certificado aceptados en reporte de certificación	Visual vs certificado

5.0 Definiciones:

N/A

Marcas en la pieza

6.0 Registro de Calidad:

ACR315




55456-0E140

>ABS<

INOAC AUTOMOTIVE, LLC PART#

89553



Sk in >PUR. PVC<
Pad >PUR<
Base >ABS<



58834-0E230 (Assy)
55454-0E080 (Base)
55459-0E050 (Sk in)

